SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

PERFORMANCE RESULTS

PipeLife Eesti AS

Põrguvälja road 4, Lehmja village, Rae parish, Harju county, Estonia

EN 12566-3:2005 + A2:2013
EN 12566-1:2000 and EN 12566-1:2000/A1:2003

"Small wastewater treatment systems for up to 50 PT"

Small wastewater treatment system EcoLife 3

Material	Polyethylene
Crashing resistance (pit test, conditions: WET 1,83 m)	pass
Watertightness	pass

Performance tested by:
SPSC - Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Linkmenų str. 28
LT-08217 Vilnius
Lithuania

Notified Body number: 1397 Director Robertas Encius August 2015

Reg. Nr. 20_2015

This document replaces neither the declaration of performance nor CE marking

Statybos produkcijos sertifikavimo centras www.spsc.lt